

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 枝持沢線	報告者	室井
作業日	2024/9/9	作業員	佐川、室井
作業内容	林道枝持沢線の側溝が詰まり、排水が機能していないため側溝清掃を行う。		

<清掃前状況>



- ・側溝から水が溢れ、走行路に流れ出ている。

図1: 清掃前状況説明

<作業前>



図2: 側溝清掃前

<作業後>



図3: 側溝清掃後

作業中の様子



図4: 作業中の様子



図5: 作業中の様子

結果

林道枝持沢線の側溝清掃を行い、排水機能が回復した。