

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 鳴神線	報告者	室井
作業日	2023/3/21	作業員	佐川、田村、室井
作業内容	林道 鳴神線 中間地点付近の側溝掃除を行う。 作業前は、土砂や落ち葉で埋まっており、排水が機能していない状態である。		

<作業前>

<作業後>



図1:側溝清掃前①



図2:側溝清掃後①



図3:側溝清掃前②



図4:側溝清掃後②



図5:清掃中の様子①



図6:清掃中の様子②

結果

林道鳴神線の側溝掃除を行い、側溝詰まりは解消し排水機能が復旧した。