

矢板市内小中学校耐震補強(校舎・屋体)一覧表

H26.4.1 現在

No.	学校名	建物区分	建築年月	面積 (㎡)	耐震診断結果		補強後 構造耐震指標 (Is値)	備考
					一次診断等 構造耐震指標 (Is値)	二次診断等 構造耐震指標 (Is値)		
1	矢板小学校	特別教室棟	S46.3	1,202	0.44	0.37	0.71	H24年度に耐震補強済
		普通教室棟	S52.2	1,371			0.72	H13年度に耐震補強済
		普通教室棟	S52.6	896			0.72	H13年度に耐震補強済
		普通教室棟	H11.9	1,986				新耐震基準により耐震化不要
		体育館	S54.3	1,438	0.23	0.09	0.83	H22年度に耐震補強済
2	東小学校	普通教室棟	S50.3	1,845	0.32	0.33	0.75	H23年度に耐震補強済
		特別教室棟	S50.3	346	0.27	0.39	0.76	H23年度に耐震補強済
		特別教室棟	S50.5	1,529	0.27	0.39	0.76	H23年度に耐震補強済
		普通教室棟	S55.3	741	0.33	0.48	0.74	H23年度に耐震補強済
		体育館	S51.12	778	0.54	0.15	0.76	H22年度に耐震補強済
3	川崎小学校	校舎	S62.3	2,420				新耐震基準により耐震化不要
		体育館	S55.2	667	1.10			耐震性が高いため耐震化不要
4	西小学校	校舎	S47.3	1,610	0.27	0.59	0.73	H24年度に耐震補強済
		体育館	S50.12	605	0.53	0.04	0.73	H22年度に耐震補強済
5	豊田小学校	校舎	H2.4	2,388				新耐震基準により耐震化不要
		体育館	S52.12	598	0.48	0.34	0.82	H23年度に耐震補強済
6	泉小学校	校舎	S45.3	1,264	0.28	0.41	0.72	H23年度に耐震補強済
		校舎	S46.3	1,266	0.28	0.41	0.72	H23年度に耐震補強済
		体育館	S49.1	668	0.80	0.29	0.84	H22年度に耐震補強済
7	片岡小学校	校舎	S46.3	1,450	0.40	0.47	0.77	H24年度に耐震補強済
		校舎	S63.3	1,943				新耐震基準により耐震化不要
		校舎	S63.3	570				新耐震基準により耐震化不要
		体育館	S51.1	775	0.43	0.06	0.89	H22年度に耐震補強済
8	乙畑小学校	校舎	H3.3	2,046				新耐震基準により耐震化不要
		体育館	S51.12	605	0.53	0.04	0.73	H22年度に耐震補強済
9	安沢小学校	校舎	H18.10	2,152				新耐震基準により耐震化不要
		校舎	H18.10	948				新耐震基準により耐震化不要
		体育館	H21.2	775				新耐震基準により耐震化不要
10	矢板中学校	技術教室棟	S39.2	329				H25年度建替済
		技術教室棟	S39.2	331				H25年度解体済
		普通教室棟	S54.6	2,509	0.27	0.52	0.77	H24年度に耐震補強済
		校舎	S60.8	3,164				新耐震基準により耐震化不要
		特別教室棟	H7.2	1,430				新耐震基準により耐震化不要
		体育館	S56.12	1,674	0.48	0.85		耐震性が高いため耐震化不要
11	泉中学校	普通教室棟	S57.3	1,813				新耐震基準により耐震化不要
		特別教室棟	H6.1	1,343				新耐震基準により耐震化不要
		体育館	H7.2	1,325				新耐震基準により耐震化不要
		武道場	S55.3	415				新耐震基準により耐震化不要
12	片岡中学校	特別教室棟	S38.12	327	0.35	0.12		H25年度建替済
		普通教室棟	S56.6	2,227	0.27	0.46	0.78	H24年度に耐震補強済
		校舎	H5.1	2,432				新耐震基準により耐震化不要
		体育館	H5.2	1,614				新耐震基準により耐震化不要