

卷 4 : 2.2 次スクリーニング対象候補地
現地確認写真集

【候補地 b-1 (大田原市)】




写真1

林道側は急勾配
となっておりア
クセス困難

幅員は概ね
4.0m



狭小な沢



【候補地 c-1（那珂川町）（1回目）】




写真1





写真2



写真3

【候補地 c-1（那珂川町）（2回目）】



アクセス道路はなく小径を利用

写真1①



写真1②



痩せた尾根で周辺斜面は急勾配
地図での地形勾配より起伏が激しく急

写真2①



痩せた尾根で周辺斜面は急勾配
地図での地形勾配より起伏が激しく急

写真2②

【候補地 h-1 (矢板市) (1回目)】




写真 1



写真 2



写真 3



写真 4

【候補地 h-1 (矢板市) (2回目)】



作業道が候補地まで延びている

写真 1①



写真 1②



広い尾根地形で緩傾斜
伐採跡に若齢の杉林が広がっているおり、施工性はよい
河川や崖地からも離れている

写真 2

【候補地 i-1 (塩谷町)】




写真1



写真2①



写真2②

候補地内の
沢の状況

候補地内の
湧水点の状況

湧水点や沢が確認される

【候補地 i-2 及び i-3 (塩谷町)】




写真 1 (i-2)



写真 2 (i-2)



写真3① (i-3)



河川側法面
(上流側)



【候補地 i-4 (塩谷町)】




写真 1



写真 2



写真 3