






地域おこし協力隊（林業振興）

作業報告書

報告者：吉田

作業日	令和4年5月10日～5月18日	作業場所	林道滝線
作業員	大野、吉田		
作業内容	入口付近に散乱している枝葉を清掃し、路側帯まで見えるようになった。側溝内の枝葉や土を除去し、側溝の詰まりを解消し、排水機能が回復した。林道の倒木を除去し、車両が通行しやすくなった。		
〈作業前〉		〈作業後〉	
	➡		
	➡		
	➡	