

# 地域おこし協力隊（林業振興）

## 作業報告書

報告者：吉田

作業日	令和4年5月24日～5月26日	作業場所	林道寺山線
作業員	大野、吉田		
作業内容	林道に散乱している枝葉を竹箒や熊手を用いて清掃することにより、路面がよく見えるようになり、走行しやすくなった。また、側溝内にたまっている枝葉や土を、スコップを用いて掘り出すことにより、側溝の詰まりが解消され、排水機能が回復した。		
	〈作業前〉		〈作業後〉
	➡		
	➡		
	➡		