






矢板市地域おこし協力隊（林業振興）

作業報告書

作業場所	林道鳴神線	報告者	吉田
作業日	令和4年6月1日～6月9日	作業員	大野、吉田
作業内容	側溝内に枝葉や土がたまり、雨天時には道路に雨水が流れ出ていたが、側溝内及び柵内の清掃を行い、詰まりが解消し、雨天時でも雨水が流れ出なくなった。また、路面の掃き掃除を行い、側溝を覆っていた枝葉を除去し、側溝や路側帯が見えるようになった。		
	〈作業前〉		〈作業後〉
		➡	
		➡	
		➡	