

矢板市地域おこし協力隊（林業振興）

作業報告書

作業場所	林道枝持沢線	報告者	吉田
作業日	令和4年9月12日	作業員	大野、吉田、室井
作業内容	林道枝持沢線にて、山から流れ出た水が柵の中に落ちず、路面にあふれていた。 砂利や土を敷いて排水路を確保し、路面に水があふれないように処置を行った。		

〈作業前〉

〈作業後〉

