

矢板市地域おこし協力隊（林業振興） 椋

作業報告書

作業場所	林道桜久保線	報告者	吉田
作業日	令和4年12月16日～12月19日	作業員	大野、吉田、室井
作業内容	林道桜久保線にて、草が伸びていたため、刈払機を用いて草刈りを行った。また、倒木があったので、チェーンソーを用いて除去した。林道の見通しが改善され、車両がより安全に通り返けられるようになった。		

〈作業前〉

〈作業後〉

