

矢板市地域おこし協力隊（林業振興） 椋
作業報告書

作業場所	林道滝線	報告者	吉田	
作業日	令和5年1月23日～3月16日	作業員	大野、吉田、室井	
作業内容	<p>側溝内に土が溜まり詰まっていたので、スコップでかき出した。かき出した土は車両通行後に掘れてしまった箇所に入れて、路面を平らにした。</p> <p>また、補修工事を予定している箇所の草刈りを行い、林床に生えていた笹などを刈り取った。事前に測量を行っていたため、目印を傷つけないように注意しながら作業を行った。</p>			
〈作業前〉		〈作業後〉		
				
				
				