

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 細田線	報告者	室井
作業日	2023/3/31・4/4・4/5	作業員	大野、吉田、室井
作業内容	林道 細田線 通路上・側溝内に落ち葉が散乱しているため清掃を行う。		

<作業前>



図1: 通路清掃前の様子①



図2: 側溝清掃前の様子②

<作業前>



図3: 通路清掃後の様子①



図4: 側溝清掃後の様子②



図5: 清掃中の様子

結果

林道細田線、通路上・側溝内 落ち葉清掃作業を完了した。