

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

P1/2

| | | | |
|------|-----------------------------|-----|-------|
| 作業場所 | 林道 荒井線 | 報告者 | 室井 |
| 作業日 | 2023/4/12 | 作業員 | 大野、室井 |
| 作業内容 | 通行路上に倒木があるため除去する。 倒木数 4本 | | |

<作業前>

<作業後>



図1:倒木1



図2:倒木1 作業後



図3:倒木2



図4:倒木2 作業後



図5:倒木3



図6:倒木3 作業後

次頁へ続く