

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 平野線	報告者	室井
作業日	2023/10/16、10/17、10/23、10/26	作業員	佐川、田村、室井
作業内容	走行路頭上に枝が突き出ており、車両通行の際、ぶつかる恐れがあるため枝打ち作業を行う。		

<作業前>

<作業後>



図1: 入口付近枝打ち前①



図2: 入口付近枝打ち後①



図3: 中間付近枝打ち前②



図4: 中間付近枝打ち後②



図5: 作業風景①



図6: 作業風景②

結果

林道に突き出している枝打ちを行い、車両通行の際ぶつかる恐れは無くなった。

林道平野線、枝打ち作業を完了する。