

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 東前高原線	報告者	室井
作業日	2023/10/30	作業員	佐川、室井
作業内容	① 走行路に土砂が溜まっており、車両通行の妨げになっているため清掃を行う。		

<作業前>

<作業後>



図1: 土砂清掃前①



図2: 土砂清掃後①



図3: 土砂清掃前②



図4: 土砂清掃後②



図5: 作業風景

結果

走行路の土砂清掃を行い、車両通行の妨げは無くなった。

林道東前高原線、土砂清掃作業を完了する。