

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 蛇場線	報告者	室井
作業日	2023/11/1	作業員	佐川、田村、室井
作業内容	林道内に雑草、落ち葉が散乱しているため清掃を行う。		

<作業前>

<作業後>



図1:入口付近



図2:入口付近



図3:中間付近




図4:中間付近



図5:終点付近



図6:終点付近

結果

雑草、落ち葉清掃を行い、林道走行性は改善した。

林道蛇場線、清掃作業を完了する。