

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 曲坂線	報告者	室井
作業日	2023/11/6、11/7、11/20	作業員	佐川、田村、室井
作業内容	側溝詰まり 及び 落ち葉が散乱しているため、清掃を行う		

<作業前>

<作業後>



図1: 側溝詰まり箇所①



図2: 側溝詰まり箇所①



図3: 側溝詰まり箇所②



図4: 側溝詰まり箇所②



図5: 中間付近林道



図6: 中間付近林道

結果

清掃を行い、排水 及び 林道走行性は改善した。

林道曲坂線、清掃作業を完了する。