矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 寺山線 根古町市有林付近		報告者	室井
作業日	2023/3/22		作業員	田村、室井
作業内容				
	作業前は、土砂や落ち葉で埋まっており、排水が機能していない状態である。			
<作業前>		<作業後>		
	図1: 側溝清掃前①			図2:側溝清掃後①
	図3: 側溝清掃前② 図5: 側溝清掃前③			図4: 側溝清掃後② 図6: 側溝清掃後③

林道寺山線、根古町市有林付近の側溝掃除を行い、側溝詰まりは解消し排水機能が復旧した。