

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 堂地線	報告者	室井
作業日	2024/4/10、5/9、5/21、22	作業員	市川、佐川、田村、室井
作業内容	林道 堂地線の一部が、枯れ枝、雑草により道幅が狭くなっているため清掃を行う。		

<作業前>

<作業後>



図1: 草刈り前



図2: 草刈り後



図3: 枯れ枝除去前



図4: 枯れ枝除去後

< 作業中の様子 >



図5: 運搬作業



図6: 清掃作業

結果

道幅減少の原因であった、枯れ枝、雑草を除去し道幅が改善した。

堂地線清掃作業を完了する。