

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

|      |                               |     |          |
|------|-------------------------------|-----|----------|
| 作業場所 | 林道 滝線                         | 報告者 | 室井       |
| 作業日  | 2024/4/1、2、5/23、29、6/4        | 作業員 | 佐川、田村、室井 |
| 作業内容 | 林道修復した区間の側溝が詰まっているため、側溝清掃を行う。 |     |          |

<作業前>

<作業後>



図1:側溝掃除前①



図2:側溝掃除後①



図3:側溝掃除前②



図4:側溝掃除後②



< 作業中の様子 >



図5:清掃作業



図6:土運搬作業

結果

林道修復区間の清掃を行い、側溝詰まりは解消した。

滝線側溝清掃作業を完了する。