

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 細田線	報告者	室井
作業日	2024/5/1, 6/5,27	作業員	佐川、田村、室井
作業内容	側溝内が、落ち葉・枯れ枝等で詰まっているため清掃を行う。		

<作業前>

<作業後>



図1:側溝清掃前①



図2:側溝清掃後②



図3:側溝清掃前②



図4:側溝清掃後②

作業中の様子



図5:掻き出し作業①



図6:掻き出し作業②

結果

側溝内の落ち葉・枯れ枝を除去し、側溝詰まりは解消した。

林道細田線 側溝清掃を完了する。