


矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 西入線	報告者	室井
作業日	2024/7/8,7/25,7/29,9/10,9/18,10/2,10/7,10/15,10/22	作業員	市川、佐川、室井
作業内容	林道西入線の側溝が詰まり、排水が機能していないため側溝清掃を行う。		

<作業範囲>

・作業範囲 西入線入口～滝線入口 間の側溝



<作業前>

<作業後>



図1: 側溝清掃前①



図2: 側溝清掃後①



図3: 側溝清掃前②



図4: 側溝清掃後②

作業中の様子



図5: 作業中の様子①



図6: 作業中の様子②

結果

林道西入線の側溝清掃を行い、排水機能が回復した。

西入線側溝清掃を完了する。