

## 矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

### 作業報告書

作業場所	林道 細田線	報告者	室井
作業日	2024/10/8,10/16,11/13,12/5	作業員	市川、佐川、室井
作業内容	走行路上に、雑草及び土が堆積し走行の妨げとなっているため清掃を行う。		

＜作業前＞

＜作業後＞



図1: 清掃作業前①



図2: 清掃作業後①



図3: 清掃作業前②



図4: 清掃作業後②



図5: 清掃作業前③



図6: 清掃作業後③

#### 結果

林道細田線の草刈り作業、土の除去作業を行い走行性は回復した。

側溝詰まりも発生しているため、引き続き側溝清掃も行う。