

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 寺前線	報告者	室井
作業日	2024/10/24,29、11/07,12,26、12/17,18,19,24	作業員	市川、佐川、室井
作業内容	走行路上 及び、側溝内に砂利、土砂が入り込み走行、排水の妨げになっているため清掃を行う。		

<作業前>

<作業後>



図1: 砂利清掃前①



図2: 砂利清掃後①



図3: 側溝清掃前①



図4: 側溝清掃後①



図5: 側溝清掃前②



図6: 側溝清掃後②

結果

林道寺前線の清掃作業を行い、走行性、排水性が回復した。