

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 荒井線	報告者	室井
作業日	2024/12/25	作業員	佐川、室井
作業内容	林道内に倒木があり走行できないため処理を行う。 合わせて、草刈り作業も行う。		

<作業前>

<作業後>



図1: 倒木処理前①



図2: 倒木処理後①



図3: 倒木処理前②



図4: 倒木処理後②



図5: 草刈り作業前①



図6: 草刈り作業後①

結果

林道荒井線の倒木処理、草刈り作業を行い、走行性が回復した。