

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 細田線	報告者	室井
作業日	2025/1/8,14,21,28 ,2/4,25 ,3/26,31 ,4/7,8	作業員	佐川、室井
作業内容	走行路上に落ち葉の堆積、側溝内に土詰まりがあり機能低下しているため清掃を行う。		

今回 側溝清掃範囲

・林道 細田線

至 細田線
入口

至 高塩線

今回
清掃
範囲

<作業前>



図1: 走行路清掃作業前①



図3: 側溝清掃作業前①



<作業後>



図2: 走行路清掃作業後①



図4: 側溝清掃作業後①

結果

林道細田線の清掃作業を行い、走行性、排水性が回復した。


引き続き、入口側の走行路清掃、側溝清掃を行う。

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 平野線	報告者	室井
作業日	2025/3/4,11,12	作業員	佐川、室井
作業内容	走行路上が、雑草で覆われており走行性が低下しているため、草刈り作業を行う。		

草刈り作業範囲



<作業前>



図1:草刈り作業前①



図3:草刈り作業前②



<作業後>



図2:草刈り作業後①



図4:草刈り作業後②

結果

林道平野線の草刈り作業を行い、走行性が回復した。


矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 細田線	報告者	室井
作業日	2025/4/8,15,21,22	作業員	佐川、室井
作業内容	走行路上に落ち葉の堆積、側溝内に土詰まりがあり機能低下しているため清掃を行う。		

今回 側溝清掃範囲

・林道 細田線



<作業前>



図1: 走行路清掃作業前①



図3: 側溝清掃作業前①



<作業後>



図2: 走行路清掃作業後①



図4: 側溝清掃作業後①

結果

林道細田線の清掃作業を行い、走行性、排水性が回復した。

林道細田線清掃作業、完了とする。