

矢板市地域おこし協力隊（林業振興）

作業報告書

作業場所	林道 平野線	報告者	室井
作業日	2024/1/17、1/18、1/25、2/13	作業員	佐川、田村、室井
作業内容	林道 平野線の一部が雑草、倒木により通行不可となっているため 草刈り、倒木処理作業を行う。		

<作業前>		<作業後>	
 図1: 草刈り作業前①		 図2: 草刈り作業後①	
 図3: 草刈り作業前②		 図4: 草刈り作業後②	
 図5: 倒木処理 作業前		 図6: 倒木処理 作業後	

結果

林道平野線の草刈り、倒木処理作業を完了した。

通行不可だった林道は通行可能になった。

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 鳴神線	報告者	室井
作業日	2023/3/21	作業員	佐川、田村、室井
作業内容	林道 鳴神線 中間地点付近の側溝掃除を行う。 作業前は、土砂や落ち葉で埋まっており、排水が機能していない状態である。		

<作業前>



図1:側溝清掃前①



図3:側溝清掃前②

<作業後>



図2:側溝清掃後①



図4:側溝清掃後②



図5:清掃中の様子①



図6:清掃中の様子②

結果

林道鳴神線の側溝掃除を行い、側溝詰まりは解消し排水機能が復旧した。

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 寺山線 根古町市有林付近	報告者	室井
作業日	2023/3/22	作業員	田村、室井
作業内容	根古町市有林付近の側溝掃除を行う。(2024年1月～3月間に行った箇所を終点付近) 作業前は、土砂や落ち葉で埋まっており、排水が機能していない状態である。		

<作業前>		<作業後>	
 図1:側溝清掃前①		 図2:側溝清掃後①	
 図3:側溝清掃前②		 図4:側溝清掃後②	
 図5:側溝清掃前③		 図6:側溝清掃後③	

結果

林道寺山線、根古町市有林付近の側溝掃除を行い、側溝詰まりは解消し排水機能が復旧した。

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	高原山 登山道	報告者	室井
作業日	2024/4/30	作業員	市川、佐川、室井
作業内容	高原山 登山道に倒木があり、道を塞いでいるため処理を行う。		

<作業前>		<作業後>
 図1: 倒木処理前	➡	 図2: 倒木処理後

作業中の様子

 図3: 切断作業①	 図4: 切断作業②
 図5: 除去作業	

結果

登山道を塞いでいた倒木の処理を完了し、通行可能な状態に復旧した。

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 堂地線	報告者	室井
作業日	2024/4/10、5/9、5/21、22	作業員	市川、佐川、田村、室井
作業内容	林道 堂地線の一部が、枯れ枝、雑草により道幅が狭くなっているため 清掃を行う。		

<作業前>



図1: 草刈り前



図3: 枯れ枝除去前



<作業後>



図2: 草刈り後



図4: 枯れ枝除去後



< 作業中の様子 >



図5: 運搬作業



図6: 清掃作業

結果

道幅減少の原因であった、枯れ枝、雑草を除去し道幅が改善した。

堂地線清掃作業を完了する。

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 滝線	報告者	室井
作業日	2024/4/1、2、5/23、29、6/4	作業員	佐川、田村、室井
作業内容	林道修復した区間の側溝が詰まっているため、側溝清掃を行う。		

<作業前>



図1:側溝掃除前①



図3:側溝掃除前②



<作業後>



図2:側溝掃除後①



図4:側溝掃除後②



< 作業中の様子 >



図5:清掃作業



図6:土運搬作業

結果

林道修復区間の清掃を行い、側溝詰まりは解消した。

滝線側溝清掃作業を完了する。

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 細田線	報告者	室井
作業日	2024/5/1, 6/5,27	作業員	佐川、田村、室井
作業内容	側溝内が、落ち葉・枯れ枝等で詰まっているため清掃を行う。		

<作業前>

<作業後>



図1: 側溝清掃前①



図2: 側溝清掃後②



図3: 側溝清掃前②



図4: 側溝清掃後②

作業中の様子



図5: 掻き出し作業①



図6: 掻き出し作業②

結果

側溝内の落ち葉・枯れ枝を除去し、側溝詰まりは解消した。

林道細田線 側溝清掃を完了する。

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 枝持沢線	報告者	室井
作業日	2024/6/6、10、13、17	作業員	佐川、田村、室井
作業内容	林道 枝持沢線 側道の雑草が伸び、見通しが悪いため 草刈り作業を行う。		

<作業前>



図1: 草刈り前①



図3草刈り前②




図5: 草刈り前③



<作業後>



図2: 草刈り後①



図4: 草刈り後②




図6: 草刈り後③

結果

林道側道の雑草を除去し、見通しが改善した。

枝持沢線、草刈り作業を完了する。

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	東京ビックサイト 南ホール	報告者	室井
作業日	2024/8/17.18	作業員	市川、佐川、室井
作業内容	JapanRewood 2024 に出展したため、報告を行う。		

<報告内容>

1.出展内容

①果樹woodcrafts(室井 個人事業)

木軸ペン展示・販売、レーザー加工用板材販売、ヒノキオリジナルネームプレート作り体験販売

②矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

矢板市PR、地域おこし協力隊(林業振興)募集



図1: 出展ブースの様子



図2: プレート作り体験の様子①



図3: ネームプレート作り体験の様子

結果

当日は、学生が木軸ペンに興味を持ちブースに立ち寄っていた。学生に人気があるということを確認した。体験商品は、これまで栃木県北を中心に販売していたが、首都圏のファミリー向けにも販売できることを確認した。

矢板市PRについては、協力隊に関心を持つ方が、数名ブースを訪れ協力隊について案内を行った。

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 寺山線	報告者	室井
作業日	2024/9/3	作業員	市川、佐川、室井
作業内容	雨の影響により、林道寺山線に倒木が発生したため除去を行う。		

<作業前>




図1: 倒木処理前



<作業後>



図2: 倒木処理後

作業中の様子



図3: 作業中の様子①



図4: 作業中の様子②



図5: 作業中の様子③

結果

林道寺山線の倒木処理を行い、車両通行可能となった。

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 枝持沢線	報告者	室井
作業日	2024/9/9	作業員	佐川、室井
作業内容	林道枝持沢線の側溝が詰まり、排水が機能していないため側溝清掃を行う。		

<清掃前状況>



- ・側溝から水が溢れ、走行路に流れ出ている。

図1: 清掃前状況説明

<作業前>



図2: 側溝清掃前



<作業後>



図3: 側溝清掃後

作業中の様子



図4: 作業中の様子



図5: 作業中の様子

結果

林道枝持沢線の側溝清掃を行い、排水機能が回復した。


矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 西入線	報告者	室井
作業日	2024/7/8,7/25,7/29,9/10,9/18,10/2,10/7,10/15,10/22	作業員	市川、佐川、室井
作業内容	林道西入線の側溝が詰まり、排水が機能していないため側溝清掃を行う。		

<作業範囲>

・作業範囲 西入線入口～滝線入口 間の側溝



<作業前>

<作業後>



図1:側溝清掃前①



図2:側溝清掃後①



図3:側溝清掃前②



図4:側溝清掃後②

作業中の様子



図5:作業中の様子①



図6:作業中の様子②

結果

林道西入線の側溝清掃を行い、排水機能が回復した。

西入線側溝清掃を完了する。

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 細田線	報告者	室井
作業日	2024/10/8,10/16,11/13,12/5	作業員	市川、佐川、室井
作業内容	走行路上に、雑草及び土が堆積し走行の妨げとなっているため清掃を行う。		

<作業前>		<作業後>	
 図1: 清掃作業前①		 図2: 清掃作業後①	
 図3: 清掃作業前②		 図4: 清掃作業後②	
 図5: 清掃作業前③		 図6: 清掃作業後③	

結果

林道細田線の草刈り作業、土の除去作業を行い走行性は回復した。

側溝詰まりも発生しているため、引き続き側溝清掃も行う。

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 寺前線	報告者	室井
作業日	2024/10/24,29、11/07,12,26、12/17,18,19,24	作業員	市川、佐川、室井
作業内容	走行路上 及び、側溝内に砂利、土砂が入り込み走行、排水の妨げになっているため清掃を行う。		
<作業前>		<作業後>	
			
図1: 砂利清掃前①		図2: 砂利清掃後①	
			
図3: 側溝清掃前①		図4: 側溝清掃後①	
			
図5: 側溝清掃前②		図6: 側溝清掃後②	
結果 林道寺前線の清掃作業を行い、走行性、排水性が回復した。			

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

作業場所	林道 荒井線	報告者	室井
作業日	2024/12/25	作業員	佐川、室井
作業内容	林道内に倒木があり走行できないため処理を行う。 合わせて、草刈り作業も行う。		
＜作業前＞			＜作業後＞
			
図1:倒木処理前①			図2:倒木処理後①
			
図3:倒木処理前②			図4:倒木処理後②
			
図5:草刈り作業前①			図6:草刈り作業後①
結果 林道荒井線の倒木処理、草刈り作業を行い、走行性が回復した。			